Problem mit der Geschirrspülmaschine

Ich habe eine Geschirrspülmaschine von der Firma Bauknecht. Einmal hat sie nicht mehr funktioniert…

Der Monteur ist gekommen und hat die Maschine repariert. Er musste aber ein Ventil (Rückschlagklappe) montieren, damit das Wasser von dem Siphon nicht mehr nach der Geschirrspülmaschine zurück fliessen kann.



Warum dieses Ventil bei der Montage der Maschine nicht sofort integriert wurde, ist mir nicht klar.

Kosten der Reparatur: Fr. 232.- (zum Glück habe ich vorher die Garantie verlängert ;-)

Fazit: eine Kontrolle kostet weniger als eine Reparatur…

Geberit_Rückschlagklappe.pdf

P.-A. Huser

Stettlen, 16. Januar 2012